




FOT. NR 01

Lokalizacja: *Pomieszczenie techniczne pod basenem*

Opis : *Zalana posadzka pomieszczenia ,kierunek zalewania od strony ściany wschodniej*



FOT. NR 02

Lokalizacja: *Pomieszczenie techniczne pod basenem, ściana zewnętrzna oporowa*

Opis : *Lokalizacja największego przecieku*