

P360-2013B-2017 Ekspertyza Techniczna dla zadania: Określenie przyczyn przecieków przez ścianę oporową przylegającą do pomieszczenia technicznego pod basenem w budynku Szkoły przy ul. Wyczółkowskiego 42a w Bogatyni.

ZAŁĄCZNIK NR 2



FOT. NR 03

Lokalizacja: *Pomieszczenie techniczne pod basenem, ściana zewnętrzna oporowa*

Opis : *Lokalizacja największego przecieku*



FOT. NR 04

Lokalizacja: *Pomieszczenie techniczne pod basenem*

Opis : *Ślady przecieków stan z dnia 2016-01-12*



IR 05

Opis: Rozkucie-odkrywka miejsc przecieku

Ściana oporowa na styku ze słupem



IR 06

Opis: Ściana zewnętrzna basenu od zewnątrz

Widok ogólny